



TDK Corporation

### HHM1715E1

කොටස් අංකය:  
 නිෂ්පාදකයා / වෙළඳ නාමය:  
 නිෂ්පාදකයා විස්තරය  
 දත්ත පත:  
 රෝහල් තත්වය  
 නැව්ගත කරන්න  
 නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය

HHM1715E1  
 TDK Corporation  
 BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603  
 HHM1715E1.pdf  
 නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම  
 සොංකොං  
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

මිල ගණන් ඉල්ලුම් කිරීම

රූපය නිරූපණය විය හැකිය. නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා පිරිවිතර බලන්න.

#### HHM1715E1 වර්ගයේ පිරිවිතර

කොටස් අංකය	HHM1715E1
නිෂ්පාදකයා	TDK Corporation
විස්තර	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
දත්ත පත	HHM1715E1.pdf
මාලාවක්	HHM
ප්රතිලාභ අලාභය (මිනුම්)	10dB
අවධි වෙනස	180° ±15°
ඇසුරුම් කිරීම	Cut Tape (CT)
ඇසුරුම / තටු	0603 (1608 Metric)
වෙනත් නම්	445-3995-1
ස්ථාපන වර්ගය	Surface Mount
තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL)	1 (Unlimited)
නිෂ්පාදකයා සම්මත නායක වේලාව	12 Weeks
නිදහස් තත්වයේ / ROHS තත්වය	Lead free / RoHS Compliant
ඇතුළු කිරීම් අලාභය (උපරිම)	1.0dB
සම්බාධනය - අසමමිතිය / සමබරතාව	50 / 100 Ohm
සංඛ්යාත පරාසය	3.3GHz ~ 3.9GHz
විස්තරාත්මක සටහන	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

#### සබැඳි ඇමිණුම්

TDK Corporation HHM1715E1	HHM1715E1 බෙදහරින්නා	HHM1715E1 සැපයුම්කරු
HHM1715E1 මිල	HHM1715E1 පින්තූර	HHM1715E1 රූපය
HHM1715E1 PDF දත්ත පත්‍රිකාව	HHM1715E1 දත්ත පත්‍රිකාව බාගන්න	HHM1715E1 දත්ත පත්‍රිකාව
HHM1715E1 නොගය	HHM1715E1 මිලදී ගන්න	TDK Corporation HHM1715E1 මිලදී ගන්න
TDK Corporation HHM1715E1	TDK Corporation සැපයුම්කරු	TDK Corporation බෙදහරින්නා
TDK Corporation HHM1715E1		

#### ආශ්රිත නිෂ්පාදන

<p><b>HHM1727D1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>	<p><b>HHM17165A1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>
<p><b>HHM17166A1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>	<p><b>HHM17153A2</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>
<p><b>HHM17168B1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>	<p><b>HHM17144A1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>
<p><b>HHM17146A1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>	<p><b>HHM17139B1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>
<p><b>HHM17152A1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>	<p><b>HHM1726N1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>
<p><b>HHM1726P1</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>	<p><b>HHM17139B2</b>                  නිෂ්පාදකයින්: TDK Corporation                  විස්තර: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603                  ගබඩාවේ ඇත: Out stock                  RFQ</p>